

监 理 日 志

工程名称: 宝应城南100MW渔光互补项目.

日期	2019年3月28日 星期四	气候	阴	气温	5~16℃
监理人员动态: 6人		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 6人24. 7人25人					
施工机械动态:					
施工部位进度情况	7#箱变整改. 6#汇流箱整改、19#箱变至直流柜尾柜接驳、直流柜检修。				
检查发现的问题	今日针对升压站、箱变柜进行安全大检查, 对110KV安全用电、场区材料堆放区防火、升压站安全发现设备失电损坏电缆、老化电缆电线电缆管径整改、要求材料堆放区安全2人宿舍增加灭火器器材、及现场施工安全检查。				
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他					
记录人	李中书		总监签阅	苗守明	