

监 理 日 志

工程名称: 宝应100MW光伏发电项目

日期	2019年4月4日 星期 07	气候	多云	气温	11-18℃
监理单位动态:	5人	材料进场、取样见证、合格情况: ✓			
施工方人员动态:	252 60/4人				
施工机械动态:	渣土车、装载机、挖掘机。				
施工部位进度情况	1. 消弧柜整改。立柜底座加焊加固。支架加固。 直流电缆整改。电缆头制作。 1. 1-2 桥架整改。1-3、敷设信号线、减速机电源线。				
检查发现的问题	1. 光伏区例行安全大检查。 2. 发现有3名村民私自进入施工区域(已停电) 多次劝阻未果。通知当地公安部门处理。 1. 1-4 12号箱线管没有加固。现在已加固。 尽快落实整改。 2. 1-4 箱变旁今日全部并网发电。				
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他					
记录人	李 杰		总监签阅		