

监 理 日 志

工程名称: 宝应新阳湖100MW渔光互补项目

日期	2019年5月18日星期六	气候	多云	气温	16~22℃
监理人员动态: 5人.			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态: 28人.					
施工机械动态: 发电机3台、焊机3台、吊车8台.					
施工 部位 进度 情况	C区整改桥: 1C1区箱变 A6: 接地网引下线焊接、箱内电机, B6: 1F区箱变断路器连接, 母线桥接线连接、母线盖板, B5: 接地网引下线焊接、电机控制柜调试.				
检查 发现的 问题	今日巡视: C区~AB区, 在A6区焊接引下线时因天气炎热, 作业人员未穿防晒服, 且焊接时未采取防护措施. 发现人员未穿防晒服.				
处理 措施、 意见、 结果					
协调 内容或 其他					
记录人: 李坤		总监签阅: 苗守明			