

监 理 日 志

工程名称: 宝应射阳湖100MW渔光互补项目

日期	2019年5月19日 星期日	气候	晴	气温	17~25℃
监理人员动态: 5人		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 26人					
施工机械动态: 发电机2台、焊机2台、吊车8台					
施工进度情况	C区箱变下帮架电缆桥架敷设, A6: 光伏区接地引下线敷设、电机控制柜调试 B6: 支架加固、附件间接地连接、汇流箱控制柜连接, B5: 光伏区引下线敷设、电机控制柜调试				
检查发现的问题	今日有监理总包分包人员对B5区工程进行检查, 发现部分工程抗项不牢固、裂缝现象。要求施工单位立即对B5区工程认真整改, 发现问题及时解决, 整改合格后报监理单位进行复查。				
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他					
记录人	[Signature]		总监签阅	苗守明	