

监 理 日 志

工程名称: 宝应射阳湖100MW渔光互补项目

日期	2019年5月21日 星期二	气候	晴	气温	15℃~28℃
监理人员动态: 5人 施工方人员动态: 24人 施工机械动态: 发电机4台, 电焊机5台, 吊车8台			材料进场、取样见证、合格情况		
施工部位进度情况: A6: 工程立杆整改焊接, 桥架电缆整改, B5: 光伏区接地网引下线焊接, 调试跟架。B6: 组件安装, 光伏区接地网引下线焊接, 新立杆, 光伏电缆, 支路电杆。C区:					
检查发现的问题	今日巡视: C-AB区, 施工进度及质量检查, 查看跟架调试。 A6: 立杆焊接要求施工员配备安全带防护用品。 B6: 组件安装要求运送组件过程中注意成品保护, 24箱道李无从维修打电话询问材料是否到场。				
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他					
记录人			总监签阅		