

监 理 日 志

工程名称: 宝应县100MW渔光互补光伏发电项目

日期	2019 年 5 月 8 日 星期三	气候	阴	气温	10℃-20℃
监理人员动态:	监理人员5人 巡视现场 检查材料进场、取样见证、合格情况:				
施工方人员动态:	管理人员5人 管理施工现场				
施工机械动态:	挖掘机1台用于材料送				
施工部位进度情况	光伏区: 水质净化区B逆变器柜电缆制作7台. B1区直流电缆穿管. 进 电缆头制作8台. 水质净化C支架安装檩条6根. 汇流安装8台 光伏板安装待 对接. 管桩加支撑. B4直流电缆接头4台汇流箱. B3. 2x70直流电缆截 660米. 直流电缆及接头性汇流箱. 施工人数. 36人 升压. 二次控制柜材料. 施工人数3人.				
检查发现的问题	发现水质净化区C高压电缆有接头. 并无预留.				
处理措施、意见、结果	处理措施 签证整改并下发通知单				
协调内容或其他					
记录人	周飞	总监签阅	南守明		