

监 理 日 志

工程名称: 宝应新阳洲100MW海盐互济项目

日期	2019年6月14日星期五	气候	晴	气温	21~30℃
监理人员动态:	5人	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	14人				
施工机械动态:	浮船8艘				
施工部位进度情况	A6: 12号箱柜线检查量整为以, B6: 跟源字洞式以。B5: 整改桥盖板以, 地线接地网以, 台架以。C区检查12号箱柜量以, 电笔测试柜接地以, 整改桥字以。				
检查发现的问题	今日巡观C区~AB区消缺整改箱柜电气。 C区16#箱变16-2-12号12号箱柜检查柜端烧坏。 16-1-6号12号箱柜发电量过低跟源字等不跟踪, 柜内要求尽快整改。				
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他					
记录人	李坤		总监签阅		

