

监 理 日 志

工程名称: 张村10kV~110kV输变电项目

日期	2019年6月25日星期二	气候	阴	气温	21~27℃
监理人员动态: 5人		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 8人					
施工机械动态: 发电机2台、焊机2台、吊车6台					
施工部位 进度情况	C区组件间接地连接2人、逆变器接地连接2人、检查2人、 柜内柜外接地4人。				
检查发现的 问题	今日巡视C区~AB区消弧线圈质量较差: 查看柜内接地 线连接, 检查逆变器柜内接地线安装现场要求施工 人员安装逆变器柜内接地线时必须密实牢固, 接地线长度应 满足要求。				
处理措施、 意见、结果					
协调内容或 其他					
记录人	[Signature]		总监签阅		

