

监 理 日 志

工程名称: 宝应县100MW渔光互补光伏发电站项目部

日期	2019 年 7 月 10 日 星期 三	气候	多云	气温	20℃~27℃
监理人员动态: 4人.		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 7人 管理人员4人 施工现场管理					
施工机械动态: 船 3条					
施工部位 进度情况	水质净化区A. 立柱加固焊接 2人. B3区. 立柱加固焊接 5人.				
检查发现的问题	现场巡视、运维 监理 总包 检查B4区质量, 江总清缺项. 统计施工进度. 发现. B4施工质量存在问题很多.				
处理措施、意见、结果	处理. 通知总包. 整改.				
协调内容或其他					
记录人	周飞	总监签阅			

