

监 理 日 志

工程名称: 宝应县100MW渔光互补光伏发电站项目B

日期	2019年7月12日 星期五	气候	阴转雨	气温	22~30℃
监理人员动态:	4人	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	16人 管理人员 4人				
施工机械动态:	船7条				
施工进度情况	B3区跟踪系统调试3人, 组件间接地连接3人, 信号箱接线、整理线路2人, 现场清理2人, 横轴化区A, 立柱加固2人, 组件间接地连接2人, 清理2人				
检查发现的问题	现场巡视例行巡查, 统计进度, D区箱变接地电阻值检测, 现场跟踪围栏退场。				
处理措施、意见、结果	/				
协调内容或其他					
记录人	周飞	总监签阅			

