

监 理 日 志

工程名称: 宝应县100MW渔光互补光伏发电站项目部

日期	2019年7月15日星期一	气候	多云	气温	24℃-33℃
监理人员动态:	4人.	材料进场、取样见证、合格情况: /			
施工方人员动态:	4人.				
施工机械动态:	船珠				
施工部位进度情况	水质净化区A 立柱加固焊接2人. 通讯连接线2人.				
检查发现的问题	巡视现场 例行安全检查. 统计进度. 发现. 施工人员未穿救生衣未戴安全帽作业.				
处理措施、意见、结果	处理 现场告知, 穿上救生衣, 戴上安全帽.				
协调内容或其他					
记录人	周下	总监签阅			

