

# 监 理 日 志

工程名称: 宝清湖100MW炉内脱硫工程

|                                                      |                                                                                |    |                 |    |        |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------|----|--------|
| 日期                                                   | 2019年1月20日星期六                                                                  | 气候 | 多云              | 气温 | 25~32℃ |
| 监理人员动态: 3人<br>施工方人员动态: 9人<br>施工机械动态: 发电机、开泵、查焊机、合闸5艘 |                                                                                |    | 材料进场、取样见证、合格情况: |    |        |
| 施工部位<br>进度<br>情况                                     | 1. 今日巡视: A-E区消弧柜巡视检查安全: 现场暂时无异常, 以后应持续关注。<br>2. 现场检查消弧柜主柜的牌板, 5组合格, 6组合格数量14根。 |    |                 |    |        |
| 检查发现的问题                                              | 现场检查消弧柜牌板时发现有部分ABB牌板用。                                                         |    |                 |    |        |
| 处理措施、意见、结果                                           | 现场要求施工单位尽快与供应商沟通, 尽快更换合格牌板。                                                    |    |                 |    |        |
| 协调内容或其他                                              |                                                                                |    |                 |    |        |
| 记录人                                                  | 李中                                                                             |    | 总监签阅            |    |        |

