

监 理 日 志

工程名称: 宝应县100MW渔光互补项目

日期	2019年7月31日星期三	气候	晴	气温	27~36℃
监理单位动态:	3人	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	2人				
施工机械动态:	浮体2艘.				
施工部位	①区D1 整改光伏板抗阻测试				
施工进度情况					
检查发现的问题	今日巡视光伏区现场发现光伏组件支架有部分严重锈蚀变形。				
处理措施、意见、结果	有发现光在渔光互补打电区业主总承包情况证明有书之确定				
协调内容或其他					
记录人	李		总监签阅		

