

监 理 日 志

工程名称: 宝应县100MV变电站项目

日期: 2019年8月10日 星期六 气候: 中雨 气温: 26~28℃

监理人员动态: 2人

施工方人员动态: 无

施工机械动态: 无

材料进场、取样见证、合格情况:

施工
部位
进度
情况

因下雨无人浇筑


检查发
现的问
题

检查合格

处理措
施、意
见、结
果

协调内
容或其
他

记录人



总监签阅

