

监 理 日 志

工程名称: 宝应船闸100mV渔光互补项目

日期: 2019年8月15日 星期四 气候: 晴 气温: 22~31℃

监理人员动态: 2人

施工方人员动态: 2人

施工机械动态: 浮吊、电焊机、电焊机台

材料进场、取样见证、合格情况:

施工
部位
进度
情况

DE: D3工程桩立柱整改焊接。

检查发
现的问
题

现场施工2人没有配备安全用具。

处理措
施、意
见、结
果

要求施工2人配备安全用具在施。

协调内
容或其
他

记录人



总监签阅

