

监 理 日 志

工程名称: 宝应县阳湖100MW渔光互补项目

日期	2019年8月24日星期六	气候	晴	气温	22~31℃
监理人员动态:	3人	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	1人				
施工机械动态:	挖机1台运输车辆				
施工部位	D区: D2堆放建筑垃圾。				
施工进度	A6 B6 C区没有浇筑。				
检查发现的问题	现场要求施工人员进行安全交底。				
处理措施、意见、结果	现场要求总包人到场、现场指导施工人员进行工作。 未电话				
协调内容或其他					
记录人	李中		总监签阅		

