

监 理 日 志

工程名称: 宝应射阳湖100MW溢流坝工程

日期	2019年8月30日 星期五	气候	阴转晴	气温	21~31℃
监理人员动态:	3人	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	1人				
施工机械动态:	浮船1艘				
施工部位 进度情况	今日有监理总包分包人员检查CEC工班支护焊接。 检查数量120根。				
检查发现的问题	部分检查过程中发现焊接不符合要求似焊接。				
处理措施、意见、结果	要求施工单位把不符合要求的焊接工班焊接 完后再检查整改。				
协调内容或其他					
记录人	[Signature]		总监签阅		

