


监 理 日 志

工程名称: 宝应射阳湖100MW渔光互补项目

日期	2019年8月4日 星期日	气候	阴	气温	26~31℃
监理人员动态: 3人 施工方人员动态: 4人 施工机械动态: 浮船1艘。			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工部位 进度情况	①区 DI 工程桩顶立柱整改完成以, 围栏安装以。 ABCE 路化已无人施工。				
检查发现的问题	今日巡视检查发现围栏安装有部分不垂直。				
处理措施、意见、结果	现场口头通知施工方以是认真按照图纸规范要求施工。				
协调内容或其他					
记录人			总监签阅		

