


监 理 日 志

工程名称: 宝应新阳州110kV送电工程

日期	2019 年 8 月 5 日 星期 一	气候	83	气温	26~34℃
监理人员动态: 3人 施工方人员动态: 1人 施工机械动态: 1台			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工 部位 进度 情况	① & D1 工程桩顶主杆焊接整改 2人 ABCF 净化区无人施工。				
检查发 现的问 题	今日巡视发现净化区主杆焊接质量不合格。				
处理措 施、意 见、结 果					
协调内 容或其 他					
记录人			总监签阅		

