

监 理 日 志

工程名称: 宝应县110kV变电站工程

日期

2019年8月6日 星期三

气候

多云

气温

25~34℃

监理人员动态:

3人

施工方人员动态:

14人

施工机械动态:

吊车2辆 砼泵车1辆 搅拌机3辆

材料进场、取样见证,合格情况:

施工

部位

进度

情况

D区2根柱主筋整改焊接2人
圈柱浇筑12人。

检查发

现的问

题

今日巡视发现D区2根柱主筋整改焊接2人。

处理措

施、意

见、结

果

协调内

容或其

他

记录人

李叶

总监签阅

