

监 理 日 志

工程名称: 宝应县101省道改建工程

工程名称: 10kV 线路工程		日期: 2019 年 8 月 8 日 星期四	气候: 多云	气温: 26~32℃
监理单位动态: 2人		材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态: 2人				
施工机械动态: 浮吊2艘, 发电机, 电焊机, 焊机				
施工部位	D区 D1 工程柜主柜焊接整改。			
施工进度	ABC区净仪区无人施工。			
检查发现的问题	今日巡视中发现 D1 柜主柜焊接质量不合格。			
处理措施、意见、结果				
协调内容或其他				
记录人	李峰		总监签阅	

