

监 理 日 志

工程名称: 宝应射阳100MW渔光互补项目.

日期	2019年9月2日星期一	气候	阴	气温	24~27℃	
监理人员动态: 3人 施工方人员动态: 4人 施工机械动态: 浮船2艘.			材料进场、取样见证、合格情况:			
施工部位	今日有总包监理分2组现场检查, 2组检查桩基连接.					
施工进度	C区 C1~C2 D2 桩基数量 450根.					
施工情况	无					
检查发现的问题	在检查2组时告知 A: AB桩基用 现象. 2组检查时存在部分不合格处.					
处理措施、意见、结果	有监理单位已下发整改单并限时整改. A: AB桩基用的2组桩基做标识.					
协调内容或其他						
记录人	李华		总监签阅			

