

监 理 日 志

工程名称: 宝应射阳100MW渔光互补项目

日期	2019年9月5日星期四	气候	阴	气温	21~28℃
监理人员动态: 3人		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 2人					
施工机械动态: 浮吊2艘:					
施工 部位 进度 情况	今日有总包监理分包检查D区D1区拉线杆。 检查数量 40根。				
检查发 现的问 题	现场发现2根拉线杆规格不符合要求的做标记。				
处理指 施、意 见、结 果					
协调内 容或其 他					
记录人	[Signature]		总监签阅		

