


监 理 日 志

工程名称: 宝应射阳湖100MW机组项目

日期	2019年9月9日 星期一	气候	晴	气温	23~30℃
监理人员动态:	3人	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	焊工2人				
施工机械动态:	浮吊2条				
施工部位 施工进度 情况	今天有总包分包监理单位对D区D1、C区C2工程桩之桩头进行检查。 今日检查数量86根。				
检查发现的问题	有监理单位发现不符合要求的工程桩之桩头桩头处理不到位。 处理。				
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他					
记录人			总监签阅		

