

监 理 日 志

工程名称: 宝应光伏 100MW 渔光互补项目

日期	2019年9月21日星期六	气候	多云	气温	20℃~26℃
监理单位人员动态:	1人	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	/				
施工机械动态:	/				
施工部位	光伏区无人施工				
施工进度情况					
检查发现的问题	验收光伏区D3区立柱焊接工序(1100根)				
处理措施、意见、结果	/				
协调内容或其他	无				
记录人	李明	总监签阅			

