

监 理 日 志

工程名称: 宝应县100MW渔光互补项目

日期	2019年9月21日 星期四	气候	阴	气温	17℃~26℃
监理单位动态:	2人	材料进场、取样见证、合格情况: ✓			
施工方人员动态:	2人				
施工机械动态:	海船1条				
施工部位	D区立柱焊接整改2人.				
施工进度情况					
检查发现的问题	水上作业人员未穿救生衣.				
处理措施、意见、结果	通知施工单位立即整改到位.				
协调内容或其他	无				
记录人	李明冬	总监签阅			

