

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 10 月 13 日

星期: 六

天气: 阴转小雨

气温: 21-26℃

工程名称: 广东新南达电缆实业有限公司屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况

现场问题:

1. 施工区域无警示带隔离以及无设置警示标识:

处理措施:

1. 要求现场负责人加强现场的安全管理工作.

2. 做好合理有效的隔离及警示标示措施.

施 工 情 况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

深圳市
中航工业
光伏工程
有限公司

1. 1#厂房夹具进行拼装, 共计4人:
2. 1#厂房屋面进行施工通道木板安装, 共计2人:

其 它 事 项

本日现场监理人员

张海龙

记录人: 张海龙

总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):

