

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 11 月 01 日

星期: 四

工程名称: 广东新南达电缆实业有限公司屋顶分布式光伏发电项目.

天气: 晴
气温: 18-26℃

监
理
工
作
情
况

1. 监理人员现场进行巡查.

现场问题:

1#屋面施工通道木板表面光滑, 连接处未进行固定, 表面未做防滑处理.

2. 3#屋面采光带处木板铺设点较少以及未有效固定.

处理措施:

要求负责人对施工现场加强安全管理, 对存在隐患问题部位积极进行整改, 认真落实施工人员的安全技术交底.

施
工
情
况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

深圳市

中航三鑫

光伏工程

有限公司

1. 10#层夹具进行拼装, 完成66 92%.

2. 3#屋面测量放线 100%.

3. 3#屋面夹具安装 15%.

4. 4#屋面夹具安装 2%.

5. 1#屋面夹具拉力测试完成.

其
它
事
项

本日现场监理人员

张海龙 徐文平.

记录人: 张海龙

总监理工程师/总监理工程师代表(签字):

