

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 11 月 27 日

天气: 晴

星期: 二

气温: 15~22℃

工程名称: 东新南达电缆实业有限公司屋顶光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	施工部位: 1#屋面、3#、4#、5#、6#屋面 1. 巡查施工现场发现屋面彩钢瓦 踩塌现象严重. 2. 组织监理例会.										
施 工 情 况	<table border="1"> <thead> <tr> <th>施工单位</th><th>施 工 内 容 及 进 度</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>深圳市中航三鑫光伏有限公司</td><td>1. 6#屋面组件安装10%</td></tr> <tr> <td></td><td>2. 3#屋面线缆桥架安装10%</td></tr> <tr> <td></td><td>3. 5#屋面组件安装10%</td></tr> <tr> <td></td><td>4. 逆变器安装35台</td></tr> </tbody> </table>	施工单位	施 工 内 容 及 进 度	深圳市中航三鑫光伏有限公司	1. 6#屋面组件安装10%		2. 3#屋面线缆桥架安装10%		3. 5#屋面组件安装10%		4. 逆变器安装35台
施工单位	施 工 内 容 及 进 度										
深圳市中航三鑫光伏有限公司	1. 6#屋面组件安装10%										
	2. 3#屋面线缆桥架安装10%										
	3. 5#屋面组件安装10%										
	4. 逆变器安装35台										
其 它 事 项											
本日现场监理人员	张海波 徐文										
记录人: 徐文	总监理工程师/总监理工程师代表(签字):										