

监 理 日 志

工程名称: 宿迁恒达纺织28MW光伏发电项目

日期	2018年11月17日 星期六	气候	阴	气温	7-11℃
监理人员动态: 1人 施工方人员动态: 4+13人 施工机械动态: 手钻、扳手			材料进场、取样见证、合格情况: 无		
施工部位进度情况	1. 厂房加固暂无施工; 2. 屋顶定位放线施工, 夹具导轨安装施工, 施工人员13人。				
检查发现的问题	1. 检查发现部分夹具拼接螺栓有滑丝现象; 2. 现场生产垃圾较多。				
处理措施、意见、结果	1. 对于滑丝螺栓进行集中存放, 坚决不得用于夹具拼装之上; 2. 对生产垃圾在临下班前派专人进行清理;				
协调内容或其他					
记录人	郭常卿		总监签阅	徐耀生	