

监 理 日 志

工程名称: 宿迁恒达弘兴28MWp光伏发电项目.

日期	2018年12月01日 星期 六	气候	多云	气温	12-15℃
监理人员动态: 1人 施工方人员动态: 4+6人 施工机械动态: 焊机一台			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工部位 进度情况	1. 室外设备基础接地极制作; 2. 室外设备基础定位放线;				
检查发现的问题	1. 部分接地扁钢焊接不符合设计规范要求. 2. 接地扁钢与接地极圆钢焊接不符合设计规范要求.				
处理措施、意见、结果	1. 要求扁钢焊接 搭接 必须满焊, 并且三个棱边焊接, 现场已整改. 2. 要求重新进行整改, 对搭接面积不足处新加扁钢进行搭接.				
协调内容或其他					
记录人	郭伟柳		总监签阅	徐耀生	