

监 理 日 志

工程名称: 宿迁恒达纺织28MW光伏发电项目

日期	2018年12月07日 星期五	气候	多云	气温	-4-1℃
监理人员动态: 1人 施工方人员动态: 4+6人 施工机械动态:			材料进场、取样见证、合格情况: SVG进场. 镀锌钢管.		
施工 部位 进度 情况	1. 室外设备基础圈梁钢筋绑扎.				
检查 发现的 问题	1. 部分箍筋间距不符合设计图纸要求.				
处理 措施、 意见、 结果	1. 要求对箍筋间距过大部位进行加密, 达到设计图纸要求, 现场已进行整改.				
协调 内容或 其他					
记录人	李沛卿		总监签阅	徐耀生	