

监 理 日 志

工程名称: 宿迁恒达纺织28Mw光伏电站项目

日期	2019 年 1 月 1 日 星期二	气候	晴	气温	-5-2℃
监理人员动态: 1人 施工方人员动态: 3人 施工机械动态:			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工 部位 进度 情况	现场暂无施工。				
检查 发现 的问 题	1. 现场检查发现部分导轨超出瓦楞部分未按要求增加夹具。				
处理 措施 、意 见、 结果	1. 已通知施工方进行整改。				
协调 内容 或其 他					
记录人	郭瑞卿	总监签阅	徐耀生		