

监 理 日 志

工程名称: 宿迁恒达纺织28MW光伏发电项目

日期	2019年01月12日 星期六	气候	阴	气温	-2-6℃
监理人员动态: 1人 施工方人员动态: 3+3人 施工机械动态:			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工 部位 进度 情况	1. 屋面桥架盖板敷设施工, 施工员3人.				
检查 发现的 问题	1. 设备井备基础内接地焊接未及时 进行防腐处理.				
处理 措施、 意见、 结果	1. 要求对焊接部位焊渣进行清理, 并按要求 涂刷防腐漆.				
协调 内容或 其他					
记录人		郭瑞卿		总监签阅	
				徐耀生.	