

监 理 日 志

工程名称: 宿迁恒达纺织染整18MW炉内化炉改造项目

日期	2019年01月13日星期日	气候	晴	气温	-3-6℃
监理单位动态: 1人	材料进场、取样见证、合格情况:				
施工方人员动态: 3人					
施工机械动态:					
施工进度情况	现场暂时无施工。				
检查发现的问题	1. 现场个别夹具螺栓生锈。 2. 屋面走道板导轨安装不合格。				
处理措施、意见、结果	1. 对生锈螺栓进行更换, 要求必须使用不锈钢螺栓。 2. 对走道板导轨安装不合格部位进行更换。				
协调内容或其他					
记录人	邵瑞卿	总监签阅	徐耀生		