

监 理 日 志

工程名称: 宿迁恒达纺织厂8MW光伏发电项目

气温 0-5℃

气候

阴

日期

2019年01月14日星期一

材料进场、取样见证、合格情况:

监理人员动态:

4人

施工方人员动态:

3+3人

施工机械动态:

施工
部位
进度
情况

1. 厂房屋面漏雨处修理, 施工人数3人.

检查
发现的
问题

1. 无光伏施工人员进行施工,

处理
措施、
意见、
结果

协调
内容或
其他

记录人

郭瑞卿

总监签阅

徐耀生