

监 理 日 志

工程名称: 宿迁恒达纺织2.8MWp光伏发电项目.

日期	2019年01月18日星期五	气候	晴	气温	-2-8℃
监理人员动态: 1人		材料进场、取样见证、合格情况.			
施工方人员动态: 3人					
施工机械动态:					
施工部位进度情况	现场对屋面散乱桥架, 走道板进行整理.				
检查发现的问题	1. 屋面挂板未清理干净. 2. 屋面4mm²线未放入桥架.				
处理措施、意见、结果	要求对屋面挂板进行清理, 4mm²线放入桥架内.				
协调内容或其他					
记录人	乔瑞卿		总监签阅	徐耀生	