

监 理 日 志

工程名称: 宿迁恒达纺织28MWp光伏电站项目

日期	2019年03月15日 星期五	气候	晴	气温	3-18℃
监理人员动态: 1人 施工方人员动态: 2+4人 施工机械动态: 台钻一台			材料进场、取样见证、合格情况: 直流电缆		
施工进度情况	1. 屋面接地扁铁安装施工。				
检查发现的问题	1. 屋面扁铁集中堆放, 已造成屋面瓦楞轻微变形; 2. 对进场电缆规格型号进行检查。				
处理措施、意见、结果	1. 要求现场进行分散, 屋面材料不得集中堆放。				
协调内容或其他					
记录人	郭瑞卿		总监签阅	徐耀生。	