

监 理 日 志

工程名称: 宿连恒达纺织28MW炉内发电项目

日期	2019年03月17日 星期日	气候	晴	气温	10-20℃
监理人员动态: 1人 施工方人员动态: 29人 施工机械动态:			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工 部位 进度 情况	1. 屋面接地扁铁安装施工, 施工人员5人; 2. 汇流箱下槽盒制作安装, 施工人员2人; 3. 屋面桥架更换安装, 施工人员2人;				
检查 发现 的问题	1. 屋面生产垃圾较多, 项目部有残渣、铁屑应及时清理。 2. 屋面更换汇流箱存在质量安全隐患。				
处理 措施、 意见、 结果	1. 要求对屋面生产垃圾及时进行清理, 对铁屑残渣应随时产生随时清理, 避免因时间长久对原有屋面造成污染。 2. 对所更换汇流箱建议进行更换, 具体解决方案有待商讨。				
协调 内容或 其他					
记录人	郭瑞卿		总监签阅	徐耀生	