

监 理 日 志

工程名称: 江苏福莱辰100MW光伏发电项目

日期	2018年11月7日 星期三	气候	雨	气温	7°-10°
监理单位动态:	任善善		材料进场、取样见证、合格情况: 无		
施工方人员动态:	7人				
施工机械动态:	手钻				
施工部位 施工进度 情况	1. 厂房加固工作施工; 2. 屋顶未施工.				
检查发现的问题	1. 因下雨天气, 现场未施工; 2. 屋顶爬梯不够牢固, 未设置安全防护网; 3. 现场相关材料未进场.				
处理措施、 意见、 结果	督促施工单位在施工前将爬梯紧固 到位, 设置安全防护网。 与监理单位沟通协调沟通钢构加				
协调内容 或其他	因相关事宜.				
记录人	任善善		总监签阅	徐耀全	