

监 理 日 志

工程名称: 江苏福莱居MWPP光伏发电项目

日期	2018年11月19日 星期二	气候	阴	气温	1°-13°
监理人员动态:	任善善	材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工方人员动态:	5人				
施工机械动态:	手相钻、扳手				
施工部位 进度情况	1. 安装检修通道; 2. 钢构加固系杆防腐刷漆.				
检查发现的问题	1. 个别桥架连接件螺栓未紧固到位; 2. 屋面低于1.2米处的女儿墙未设置安全防护网; 3. 施工方前期资料以及现场进场设备、材料未报验.				
处理措施、意见、结果	1. 现场要求施工人员必须将螺栓紧固到位; 2. 要求施工单位必须在屋面低于1.2米处设置防护网; 3. 督促施工单位抓紧报审前期资料.				
协调内容或其他	与业主、施工单位沟通协调现场桥架使用问题.				
记录人	任善善	总监签阅	徐耀生		