

监 理 日 志

工程名称: 江苏福莱居 1MW 光伏发电项目

日期	2018 年 11 月 20 日 星期二	气候	多云	气温	3°-12°
监理单位动态:	任善善		材料进场、取样见证、合格情况: 无		
施工方人员动态:	光伏队 + 钢构队				
施工机械动态:	手钻、扳手				
施工部位进度情况	1. 屋面安装桥架; 2. 钢结构加固安装连接板, 安装系杆.				
检查发现的问题	1. 东南方向第 2 根钢柱, 系杆连接板螺栓方向打反; 2. 部分系杆在运输过程中脱漆; 3. 屋面垃圾未及时清理.				
处理措施、意见、结果	1. 现场要求施工单位整改; 2. 要求施工单位在安装后在脱漆处重新补漆; 3. 要求施工单位及时清理屋面垃圾.				
协调内容或其他	与施工单位项目经理沟通现场系杆加固事宜.				
记录人	任善善		总监签阅	徐耀生	