

监 理 日 志

工程名称: 江苏海盐县110kV变电站工程

日期	2015年12月5日星期三	气候	小雨	气温	4-8℃
监理单位动态:	任善善	材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工方人员动态:	孙				
施工机械动态:	徐, 长子				
施工进度情况	1. 钢结构加固施工; 2. 屋面安装避雷线支架.				
检查发现的问题	1. 屋面安全防护网倒塌; 2. 避雷线, 自带螺丝无法紧固.				
处理措施、意见、结果	1. 要求施工单位抓紧将防护网安装牢固; 2. 与业主项目经理沟通更换螺丝.				
协调内容或其他					
记录人	任善善	总监签阅	徐耀生		