

监 理 日 志

工程名称: 江苏福华81MW光伏发电72组

日期	2018年12月31日星期一	气候	晴	气温	-6~3℃
监理单位动态:	任善善	材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工方人员动态:	施工人员7人				
施工机械动态:	扳子、万用表				
施工部位 进度情况	1.光伏区暂无人施工; 2.检查逆变器运行情况.				
检查发现的 问题	1.逆变器因施工人员接线不到位,导致C相 断未接通; 2.汇流箱接地未安装.				
处理措施、 意见、结果	1.要求施工单位进行整改,逐一检查, 确保无误后方可施工; 2.督促施工单位尽快安装接地.				
协调内容或 其他	向业主项目经理汇报现场情况.				
记录人	任善善	总监签阅	徐耀生		