

监 理 日 志

工程名称: 江苏福森居MWP光伏发电项目

日期	2019年01月14日 星期一	气候	阴	气温	0'-4℃
监理单位动态:	任善善		材料进场、取样见证、合格情况: 无		
施工方人员动态:	5人				
施工机械动态:	无				
施工进度情况	制作全坡屋面防火材料。				
检查发现的问题	1. 屋面垃圾未清理干净; 2. 光伏线缆、穿线管未绑扎到位。				
处理措施、意见、结果	要求施工单位在验收前必须将 屋面垃圾清理干净, 将线缆、穿线管绑扎到位。				
协调内容或其他					
记录人	任善善		总监签阅	徐耀生	