

# 监 理 日 志

工程名称: 江苏福康居/MW光伏发电项目

|              |                                          |                          |     |    |      |
|--------------|------------------------------------------|--------------------------|-----|----|------|
| 日期           | 2019 年 01 月 18 日 星期 五                    | 气候                       | 晴   | 气温 | -28℃ |
| 监理单位动态:      | 任善善                                      | 材料进场、取样见证、合格情况:<br><br>无 |     |    |      |
| 施工方人员动态:     | 无                                        |                          |     |    |      |
| 施工机械动态:      | 无                                        |                          |     |    |      |
| 施工部位<br>进度情况 | 现场暂无人施工.                                 |                          |     |    |      |
| 检查发现的问题      | 1. 屋面铁锈未清理干净;<br>2. 屋面接地扁钢未安装:           |                          |     |    |      |
| 处理措施、意见、结果   | 要求施工人员撤场之前<br>将铁锈清理干净, 将未安装<br>的扁钢吊斜至屋面. |                          |     |    |      |
| 协调内容或其他      |                                          |                          |     |    |      |
| 记录人          | 任善善                                      | 总监签阅                     | 徐耀生 |    |      |