

监 理 日 志

工程名称: 江苏福荣居 110kV 变电站项目

日期	2019 年 01 月 19 日 星期六	气候	晴	气温	-1-8°C
监理单位动态:	在善善	材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工方人员动态:	无				
施工机械动态:	无				
施工部位 进度 情况	现场暂无人施工。				
检查发现的 问题	1. 吊运至屋面的檩钢未吊卸地面; 2. 屋面檩钢未清理干净。				
处理措施、 意见、结果	要求施工单位在撤场之前 将檩钢吊卸地面, 把屋面垃圾 清理干净。				
协调内容 或其他					
记录人	在善善	总监签阅	徐永生		