

监 理 日 志

工程名称: 江苏福莱居100kV光伏电站

日期	2019年01月20日	星期	日	气候	晴	气温	-2°-6°
监理人员动态:	任善善			材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工方人员动态:	无						
施工机械动态:	无						
施工部位 进度情况	现场无人施工.						
检查发现的问题	1. 屋面花板破损处未修复; 2. 接地扁钢未吊卸地面.						
处理措施、意见、结果	要求施工单位在撤场之前将 破损处修复, 并将扁钢吊卸地面.						
协调内容或其他							
记录人	任善善			总监签阅	徐辉		