


监 理 日 志

工程名称:

日期	2018 年 11 月 4 日 星期 日	气候	晴	气温	12 ~ 22℃
监理人员动态: 2人			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态: 9人					
施工机械动态: 叉车 1 辆					
施工 部位 进度 情况	支架第1车进场、卸货。 水泥墩养护				
检查 发现的 问题	对进场的支架进行检测,镀锌层厚度符合设计图及 要求。				
处理 措施、 意见、 结果	无				
协调 内容或 其他					
记录人				总监签阅	

