

监 理 日 志

工程名称:

日期	2018年11月29日 星期四	气候	阴	气温	6~16℃
监理人员动态:	2人	材料进场、取样见证、合格情况: 组件进场3车			
施工方人员动态:	50人				
施工机械动态:	叉车1台、吊车1台				
施工部位、进度情况	北区箱变基础为砌块结构 南区水泥屋顶组件安装、彩钢瓦基础预制施工				
检查发现的问题	1. 初步检查南区组件安装时组件安装不整齐、彩钢瓦基础预制瓦片摆放不符合要求。 2. 北区施工人员佩戴安全帽。 3. 组件与瓦片之间存在间隙。				
处理措施、意见、结果	以上问题已下发管理通知单予以纠正并要求施工单位进行整改。				
协调内容或其他					
记录人	王超	总监签阅	王超		

